

**RELACION DE TAPAS DE REGISTRO DE SANEAMIENTO UBICADAS EN EL
SOTO DE LA MORALEJA (ALCOBENDAS) QUE PROVOCAN INCOMODIDAD
ACÚSTICA NOTABLE AL CIRCULAR UN VEHÍCULO SOBRE ELLAS**

Calle Camino Nuevo:

- La más cercana a la puerta de entrada de la urbanización entre los números 55 – 155.
- Junto a la urbanización Linde del Tenis, entre los números 18 – 78.

Calle Azalea:

- En el tramo entre calles Orquídea y Dalia, junto al paso de peatones.
- Intersección Azalea con Caléndula, junto a las señales de dirección prohibida y Stop.
- Entre las farolas números 73 y 75.
- Intersección azalea con Nardo, junto a la señal de ceda el paso.
- Todas las situadas en la glorieta intersección Azalea, Nardo y Begonia.

Calle Cuesta del Cerro:

- Junto al número 7.
- Junto al número 36.

Calle Camino de El Soto:

- En sentido bajada hacia la Plaza del Soto, todos.

Paseo de Alcobendas:

- En la confluencia con la calle quejigo.

Calle Dalia:

- En la proximidad del número 335.
- Las dos de la confluencia con la calle Laurel.
- Frente al número 68.

Calle Salvia:

- En la confluencia con la calle Petunia.
- Frente al número 53